



IL PORTALE DELLA SICUREZZA A SCUOLA



Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SCHEDA: FIBRE ARTIFICIALI E VETROSE

Nel caso venga riscontrata la presenza di fibre artificiali vetrose (FAV) all'interno dei locali scolastici, L'Ente Proprietario dovrà provvedere ad effettuare le opportune verifiche sulla composizione delle stesse.

Il personale della scuola dovrà provvedere, a mettere in atto alcune misure organizzative, quali, ad esempio:

- se a vista, effettuare periodicamente una verifica visiva della situazione del materiale a soffitto;
- non dovranno essere rimossi o manomessi gli elementi del controsoffitto;
- non dovrà essere appeso nessun tipo di materiale al controsoffitto;
- in caso di distacchi o rotture il personale dovrà prontamente avvertire il Dirigente Scolastico che provvederà a segnalare il tutto all'ente proprietario;
- le attività di pulizia dei locali in cui si è riscontrata la presenza di fibre dovranno essere effettuate garantendo, come misura di sicurezza, una efficace aerazione;
- dovrà essere fornita una corretta informazione agli occupanti l'edificio.

www.eurotresrl.com/portale.asp